

Výstupný protokol

Číslo osvedčenia
0101202301

Údaje klienta

Meno zákazníka Ken Block

Email ken.block@gmail.com

Telefónne číslo 0912 345 678

Základné identifikátory vozidla podľa TP

VIN číslo
WVUXXYY123

Značka Audi

Model A5

Druh vozidla Osobné autá

Rok výroby podľa TP 2010

Výkon 180 kw

Prevodovka Automatická 7.st

Palivo Diesel

Farba čierna metalíza

Počet dverí 5

Cena 15 000€

Najazdené km 123 456 km

Závěrečné vyhodnotenie

Dátum prehliadky

1. apríl 2023

Overenie histórie vozidla

Vývoj najazdených kilometrov

Zodpovedá stavu vozidla

Kontrola krádeže

Vozidlo sa nenáchadza v registri kradnutých vozidiel

Evidované poškodenia

Poškodenie bez nutnej opravy

Leasing a úvery k vozidlu

Bez úveru

Vizuálna kontrola

5 - vo výbornom stave, 0 - nevyhovujúci stav

Interiér 


Svetlomety 

Exteriér 

Podvozok 

Funkčná kontrola

5 - vo výbornom stave, 0 - nevyhovujúci stav

Diagnostika 

Jazdné vlastnosti 

Elektronické časti 

Stav motora 

Technické vady

Vozidlo nevykazuje technické vady

Odhadované náklady

Nevyžaduje žiadne dodatočné náklady

Závěrečné vyjadrenie

Vozidlo nemá finančnú ani právnu ťarchu. Nebolo kradnuté a nemá žiadne poistné udalosti v minulosti. Karoséria má drobné poškodenia laku, ktoré je možné odstrániť prelakovaním. Interier je pôvodný a zodpovedá stavu najazdených KM. Diagnostikovaná chyba B110231 - zadná kamera bez signálu - aktívna/statická, Po kontrole sa chyba neprejavila. Motor je udržiavaný suchý a kvapaliny v norme - v poriadku. Pri jazde som nespozoroval žiadne iné nedostatky. Vozidlo má R18 kolesá, ktoré sú pocitovo cítiť pri nerovnosti ale iných prejazdoch. Vozidlo nevykazuje žiadne technické vady.

Uvedené výsledky sú platné k dátumu vystavenia tohto reportu a majú informatívny charakter. Report nie je právnym dokladom a nemôže byť zárukou, že vozidlo nie je predmetom iného právneho nároku tretej strany.

AUTOBAZAR.EU
KOMPLEXNÉ PREVERENIE VOZIDLA

Preverenie online histórie vozidla

Najazdené kilometre, ťarchy, poškodenia

Presný dátum výroby

1. apríl 2017

Dátum prvej registrácie na SR

1. apríl 2017

Počet predchádzajúcich majiteľov 2

Počet kľúčov k vozidlu 2

Overenie histórie vozidla

Kúpené v SR, kompletne doložená história

Doloženie dokladov


Veľký TP Malý TP

Servisná knižka

TK platná do 1. apríl 2024

EK platná do 1. apríl 2024

Vývoj najazdených kilometrov



Fotografia odometra



Kontrola financovania

nie, nie je predmetom financovania

Poškodenia v minulosti

nie, vozidlo nebolo poškodené

Kontrola krádeže v SR

nie, nie je evidované v registri

**Poznámka technika k overeniu
histórie vozidla**

Vozidlo bolo riadne servisované, nenašli sa žiadne poškodenia ani právne ťarchy.

Diagnostika a kontrola technického stavu

Diagnostika, výbava, asistentské systémy

Elektronický systém bezpečnosti (diagnostika)


- ABS (zabezpečenie šmyku vozidla)
- ADS (aktívna regulácia podvozku)
- Adaptívny tempomat
- ASR (protišmykový systém) Airbagy
- Alarm Brzdový asistent
- Centrálne zamykanie
- Deaktivácia airbagov
- DSC (dynamická kontrola stability)
- EBD (zabezpečenie brzdnej sily na kolesá)
- EBV ESP (zmena smeru počas šmyku)
- Imobilizér Isofix
- MSR (blokovanie kolies pri brzdení motorom)
- Mechanické zabezpečenie
- Natáčanie svetlometov
- Parkovacia kamera
- Systém na kontrolu tlaku pneu

Poznámka technika ku diagnostike

B110231 - zadná kamera bez signálu - aktívna/statická
Závada sa neprejavila - kamera funguje správne.
Ostatné systémy v poriadku.

Vizuálna previerka vozidla

Detailná kontrola povrchu karosérie



Skontrolujte stav a lak jednotlivých častí

	Poznámka
1. Predná kapota	OK
2. Predný nárazník	OK
3. Pravý predný blatník	OK
4. Ľavý predný blatník	OK
5. Pravé spätné zrkadlo	OK
6. Ľavé spätné zrkadlo	OK
7. Pravé predné dvere	OK
8. Ľavé predné dvere	OK
9. Pravé zadné dvere	OK
10. Ľavé zadné dvere	OK
11. Pravá zadná bočnica	OK
12. Ľavá zadná bočnica	OK
13. Pravý strešný rám	OK
14. Ľavý strešný rám	OK
15. Strecha	Predná časť strechy nad sklom je poškodený lak do základu od kamienkov
16. Zadné 5. dvere	OK

	Poznámka
17. Právý prah	OK
18. Ľavý prah	OK
19. Čelné sklo	1x prasklina v poli spolujazdca
20. Právý svetlomet	OK
21. Ľavý svetlomet	OK
22. Pravé zadné svetlo	OK
23. Ľavé zadné svetlo	OK
24. Zadný nárazník	Poškodený lak do základu (poškriabaný)


Namerané hodnoty laku

	Hodnoty laku
Predná kapota	185
Právý predný blatník	185
Ľavý predný blatník	185
Pravé predné dvere	185
Ľavé predné dvere	172
Pravé zadné dvere	172
Ľavé zadné dvere	172
Pravá zadná bočnica	172
Ľavá zadná bočnica	192
Právý strešný rám	192
Ľavý strešný rám	192
Strecha	181
Zadné 5. dvere	181
Právý prah	181
Ľavý prah	181



Fotodokumentácia vozidla

Vozidlo je hodnotené podrobnou vizuálnou kontrolou

Fotky exteriéru




Fotky interiéru




Fotky poškodení



Fotky motora



Fotky VIN čísla



Poznámka od technika

Má malé prevádzkové poškodenia laku.
Zadný nárazník je poškriabaný a má poškodený lak do základu (Oprava - Lakovanie)
Strecha nad sklom ma poškodený lak do základu (Oprava - Lakovanie)
Čelné sklo ma prasklinu v poli spolujazdca (Oprava)

Kontrola interiéru

Výbava vozidla, stav interiéru

Kontrola funkčnosti výbavy komfortu

- Apple CarPlay Android Auto
- Welcome light Autorádio
- Adaptívny podvozok
- Bezdotykové otváranie kufra
- Bezklúčové otváranie dverí
- Bezklúčové štartovanie Bluetooth handsfree
- CD menič Diaľkové ovládanie zamykania
- Dotykový displej Elektrické okná
- Elektrické sedadlá Elektrické zrkadlá

- ✓ Elektrické ovládanie kufra ✓ Fólie
- ✓ Klimatizácia ✓ Klimatizovaná priehradka
- ✓ Kožený interiér ✓ Kožený packet
- ✓ Lakt'ová opierka ✓ LED svetlomety
- ✓ LED svietenie ✓ Multifunkčný volant
- ✓ Navigačný systém ✓ Nezávislé kúrenie
- ✓ Odvetrávané sedadlá ✓ Palubný počítač
- ✓ Pamäťové sedačky ✓ Parkovacie senzory
- ✓ Parkovací asistent
- ✓ Sedadlá s masážnou funkciou ✓ Tempomat
- ✓ Tónované sklá ✓ Vyhrievané predné sklo
- ✓ Vyhrievané sedačky ✓ Vyhrievané zrkadlá
- ✓ Vyhrievaný volant

Kontrola funkčnosti ďalšej výbavy

- ✓ Asistent jazdných pruhov
- ✓ Asistent rozjazdu do kopca ✓ Dažďový senzor
- ✓ Deliaca mreža ✓ Doťahovanie dverí
- ✓ Head-up displej ✓ Hliníkové disky ✓ Hmlovky
- ✓ Kontrola mŕtveho uhla ✓ Nočné videnie
- ✓ Ostrekovače svetlometov
- ✓ Panoramatická strecha ✓ Sezónne prezutie
- ✓ Stop&Start systém ✓ Strešné okno
- ✓ Strešný nosič ✓ Svetelný senzor
- ✓ TV, LCD panel ✓ Ťažné zariadenie

Poznámka od technika

Zodpovedá stavu najjazdených kilometrov.
Nezistil som žiadne prevádzkové poškodenie.
V poriadku

Kontrola motorového priestoru

(nie je súčasťou Základného preverenia)

Prevádzkové kvapaliny

	Dostatočné množstvo	Vizuálny únik kvapaliny
Hladina oleja	Áno	Nie
Chladiaca kvapalina	Áno	Nie
Servo kvapalina	Áno	Nie
Brzdová kvapalina	Áno	Nie

	Kontrola úniku		Hladina chladiacej kvapaliny
Chladiaca kvapalina v oleji	Nie	Pred štartom	V poriadku
Olej v chladiacej kvapaline	Nie	Po skúšobnej jazde pri 90°C	V poriadku

Poznámka od technika ku kontrole motorového priestoru

Kvapaliny v norme.
Olej na max.
Voda pri 90C v poriadku.
Bez úniku oleja a chladiacej kvapaliny

Kontrola podvozku

(nie je súčasťou Základného preverenia)

	Vizuálne v poriadku	Poznámka od technika	Vizuálne sa javí všetko v poriadku.
Predná náprava	Áno		
Predné odpruženie	Áno		
Zadná náprava	Áno		
Zadné odpruženie	Áno		
Výfukové potrubie	Áno		
Prevodovka	Áno		
Diferenciál	Áno		

Skúšobná jazda

	Výsledok kontroly
Štart motora	V poriadku
Voľnobeh motora	V poriadku
Servoriadenie	V poriadku
Ručná brzda	V poriadku
Spojka	V poriadku
Radenie rýchlostí	V poriadku
Brzdy	V poriadku
Záber motora	V poriadku
Záber turba	V poriadku
Teplota motora	V poriadku
Tuhosť náprav	V poriadku
Dymivosť z výfuku	V poriadku

Poznámky ku skúšobnej jazde

Pri skúšobnej jazde po rovnom a terénom povrchu, som nespozoroval žiadne iné javy alebo zvuky. Aktuálne všetko v poriadku.

AUTOBAZAR.EU
KOMPLEXNÉ PRAVIDLÁ VOZIDLA

Kontrola kolies

Letná sada

Hliníkové disky

Nameraný dezén

	Ľavá strana	Pravá strana
Predné koleso	6.2	6.2
Zadné koleso	6.6	6.6

Rozmer LS 215/45/R18

DOT letnej sady NEXEN 2020

Zimná sada

Hliníkové disky

Nameraný dezén

	Ľavá strana	Pravá strana
Predné koleso	6.2	6.2
Zadné koleso	6.6	6.6

Rozmer ZS 215/45/R18

DOT zimnej sady NEXEN 2020

Ďalšie doplnky

Povinná výbava a doplnky

- Zimné pneumatiky Letné pneumatiky
- Aktuálna lekárnička Bezpeč. trojuholník
- Zdvihák Dialničná známka
- Náhradné koleso Pumpa
- Opravná sada na defekt Disky
- Náhradné žiarovky Reflexná vesta
- Ťažné lano Montážny kľúč